

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Provincia di Modena
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE
DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA
“PONTE ROSSO 2013”
POLO ESTRATTIVO 9

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DATA:

Novembre 2013

PRATICA N°:

144/12

FASCICOLO N°:

05

COMMITTENTE E PROPRIETÀ:

GRANULATI DONNINI S.p.A.

Strada Cave Montorsi, 27/a
41126 Modena (Mo)

PROGETTISTA:

Dott. Geol. Andrea Dolcini

STUDIO:

GEODES s.r.l.

CCIAA n° 11027/2000 – R.E.A. di MO n° 317764

Cod.Fisc. e Part. I.V.A. 02625920364

Via Michelangelo, 1 – 41051 Castelnuovo Rangone (Mo)

Tel.: (059) 536629-535499 - Fax.: (059) 5331612

E-mail: geodes.srl@fiscali.it

Pec: geodes@pec.geodes-srl.it

*Posizione indicativa dei punti di presa fotografica
Scala grafica*



Vista panoramica dell'area di cava Ponte Rosso da est.



Vista panoramica dell'area di cava Ponte Rosso da sudest.



A sinistra l'area di accesso alla cava con il cancello, il box prefabbricato e la pesa; a destra la casa disabitata di proprietà della ditta esercente destinata a riqualificazione a servizio dell'impianto; in posizione centrale l'albero di valore paesaggistico (Tav. 4 P.R.G. 2005).

1



Recinzione e argine nord della cava Ponte Rosso lungo la Via Martiri Artioli; il terrapieno è già rinverdito e attrezzato con idoneo impianto di irrigazione; a nord della recinzione è visibile il fossato stradale a margine della strada; la linea telefonica (n°8 sostegni) è posizionata in corrispondenza della recinzione, mentre la linea elettrica di media tensione interrata è ubicata tra l'argine e la recinzione stessa.

2



Rampa di accesso al fondo cava in ghiaia.

3



Fronte di scavo nord, intervallato da una banca alla profondità di circa 8 m; sul fondo dello scavo è visibile una delle aree di stoccaggio del materiale terroso derivante dalle precedenti escavazioni.

4



Vista della parte orientale del fondo cava dal ciglio di scavo est; a sinistra è visibile lo stoccaggio di materiale terroso a piano campagna, sul fondo dello scavo un ulteriore deposito di terreno

5



Stoccaggio di materiale terroso a sudest dell'area di cava a piano campagna internamente all'argine di mitigazione.

6



Recinzione di confine tra il comparto 2 ed il bacino irriguo; a destra lo stoccaggio di materiale terroso.

7



Porzione dell'area oggetto dell'intervento in progetto non ancora soggetta ad interventi estrattivi; è visibile la recinzione provvisoria di separazione tra il comparto 2 ed il comparto 3; sullo sfondo, a sinistra della recinzione, l'edificio individuato nell'Accordo 2013 come di proprietà Solignani Armando, a destra i fabbricati di proprietà Granulati Donnini S.p.A.; a sinistra l'argine di mitigazione est inerbito

8

